

新水沙条件与整治工程下和畅洲汊道演变分析

范红霞,王建中,朱立俊

Riverbed evolution characteristics in the Hechangzhou braided reach under new flow-sediment conditions and waterway regulations

FAN Hongxia, WANG Jianzhong, ZHU Lijun

在线阅读 View online: https://doi.org/10.12170/20210208004

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

长江宜昌一监利段河床冲淤对宜昌站水沙变化的响应

Response of riverbed evolution of Yichang–Jianli reach of the Yangtze River to water and sediment conditions of Yichang Station

水利水运工程学报. 2020(4):48 https://doi.org/10.12170/2019062004

长江下游新生洲洲头分流段演变特征及洲头守护措施

Evolution characteristics and protection measures for diversion section of Xinshengzhou shoal head in lower Yangtze River

水利水运工程学报. 2017(2): 91 https://doi.org/10.16198/j.cnki.1009-640X.2017.02.012

不同水文条件下通州沙河段沿程分流分沙特征

Water-sediment diversion ratio along Tongzhousha shoal reach under different hydrological conditions 水利水运工程学报. 2017(3):1 https://doi.org/10.16198/j.cnki.1009-640X.2017.03.001

流域水沙变化和人类活动对长江口河槽演变的影响

水利水运工程学报. 2021(2):1 https://doi.org/10.12170/20200313001

深水航道整治中新型结构淹没丁坝水流力特性研究

Flow force characteristics of new-type structure submerged spur dike during deep waterway regulation 水利水运工程学报. 2018(3): 16 https://doi.org/10.16198/j.cnki.1009-640X.2018.03.003

黄河内蒙段泥沙组成与力学运动特征

Sediment fraction and its mechanic movement characteristics in Inner Mongolia reach of Yellow River 水利水运工程学报. 2017(3): 16 https://doi.org/10.16198/j.cnki.1009-640X.2017.03.003





扫码进入官网,阅读更多精彩文章

关注微信公众号,获得更多资讯信息

DOI:10.12170/20210208004

范红霞, 王建中, 朱立俊. 新水沙条件与整治工程下和畅洲汊道演变分析 [J]. 水利水运工程学报, 2021(5): 19-26. (FAN Hongxia, WANG Jianzhong, ZHU Lijun. Riverbed evolution characteristics in the Hechangzhou braided reach under new flow-sediment conditions and waterway regulations[J]. Hydro-Science and Engineering, 2021(5): 19-26. (in Chinese))

新水沙条件与整治工程下和畅洲汊道演变分析

范红霞,王建中,朱立俊

(南京水利科学研究院 港口航道泥沙工程交通行业重点实验室, 江苏南京 210029)

摘要:和畅洲汊道是长江下游典型的江心洲分汊型河道,也是长江下游历史上演变最剧烈的河段之一。三峡 水库蓄水后河段来沙大幅减少,和畅洲汊道演变与航道条件随之改变,为了抑制左汊发展、改善右汊航道条件, 水利、交通部门先后在左汊口门、上中段修建了三道水下潜坝。在大量实测资料的基础上,分析了新水沙条件 和整治工程双重作用下和畅洲汊道及其上游六圩弯道河床演变特征。分析结果表明:2009年后六圩弯道河床 持续下切,伴随着局部岸线崩退和心滩发育等不利变化;三道潜坝限流作用显著,2019年左汊实测分流比约为 64%,较 2002年最高 76%时下降 12%;右汊河床经历了缓慢淤积到由淤转冲再到普遍冲刷的阶段性变化,航道 条件得到改善;但左汊潜坝下游河床产生明显的局部冲刷,且发生两次崩岸事件,应引起重视。

关键 词:和畅洲汉道;新水沙条件;整治工程;演变特性

中图分类号: TV147 文献标志码: A 文章编号: 1009-640X(2021)05-0019-08

长江中下游广泛发育有江心洲分汊河道,上游众多干、支流水库的调蓄运行,显著改变了坝下游河段水 文泥沙过程。对江心洲河道演变特征和规律的分析是河流地貌研究的重要组成部分,掌握新水沙条件运行 下分汊河道演变特性与趋势,对河道治理、航道开发和保护与修复等具有重要意义^[1-5]。和畅洲汊道位于长 江镇扬河段下段,是长江下游典型的江心洲分汊河道,历史上多次主支汊易位,是长江下游演变剧烈的河段 之一,历经多次治理。众多学者对其演变特征与治理效果开展了相关研究^[6-10]。2003 年三峡水库蓄水前,上 段人工护岸限制形成的六圩弯道稳定少变,但和畅洲左汊(自然江面,不通航)持续冲刷发展,右汊(长江主 航道)持续单向淤积萎缩,不利于河道治理和航运发展。为了限制左汊发展,2002 年水利部门开始实施口门 控制工程,2003 年主体潜坝工程基本完工,工程后左汊迅猛发展的势头得到初步遏制,但右汊水动力仍显不 足,河床仍缓慢淤积,航道条件继续恶化。为了提升右汊主航道通航能力,2015 年交通部门在左汊上中段新 建了两道潜坝,工程后左汊分流比进一步减少,两汊持续冲刷,尤其左汊潜坝区局部冲刷显著。受三峡工程 运行后新水沙条件的影响,以及河道治理与航道整治工程的作用,和畅洲汊道及其上游六圩弯道河床演变 出现了新的变化特征[11-13]。

本文在大量实测资料基础上,分析了近年来新水沙条件和人类活动双重作用下和畅洲汊道演变特征, 为相关部门把握和畅洲汊道演变趋势、监测潜坝工程运营安全和航道维护管理提供支撑,也为类似分汊河 道治理提供借鉴。

收稿日期: 2021-02-08

基金项目: 国家重点研发计划资助项目(2018YFC0407802; 2018YFC0407803); 中央级公益性科研院所基本科研业务费项目(Y220011)

作者简介:范红霞(1981—),女,江苏盐城人,高级工程师,主要从事河流海岸工程水动力与泥沙研究工作。 E-mail:hxfan@nhri.cn

1 河段特性

1.1 河道概况

和畅洲汊道位于长江镇扬河段下段,上游为六圩 弯道,下游为大港水道,河道形势见图1。世业洲尾— 沙道口为六圩弯道,平面形态为单一河弯,左侧为深 槽、右侧为征润洲边滩;0m河床平均河宽1624m, 平均水深20.5m。沙道口—和畅洲尾为和畅洲汊 表 1 和畅洲汊道 0 m 河槽断面要素统计(2019年)

Tab. 1 The 0 m section characteristics of Hechangzhou branch in 2019

/\ FA		断面要素			
分長	L	河宽/m	面积/m ² 水深/m 宽		宽深比
六圩弯道		1 624	30 463	20.5	1.96
和畅洲汊道	左汊	1 236	27 776	23.5	1.49
	右汊	895	11 918	13.7	2.19
大港水道		1 301	31 291	24.6	1.46

道, 左汊为主汊, 自然江面, 未开通航道, 2019 年实测分流比约 64%, 0 m 河床平均河宽 1 236 m, 平均水深 23.5 m; 右汊为支汊, 为长江主航道, 分流比约 36%, 0 m 河床平均河宽 895 m, 平均水深 13.7 m。和畅洲汊 道汇流口—五峰山为大港水道, 全长约 8 km, 0 m 平均河宽1 301 m, 平均水深为 24.6 m(表 1)。



图 1 和畅洲汊道及其上下游河势(2019 年 4 月) Fig. 1 River regime of upper and lower reaches of Hechangzhou branch (Apr. 2019)

1.2 水沙特性

1.2.1 年径流总量与输沙总量 本河段水沙特性以上游大通水文站资料为代表,三峡水库蓄水前后大通 水文站径流总量均值分别为9080亿m³和8444亿m³,径流总量在三峡水库蓄水前后变化不大,见图2。多 年平均流量、平滩流量及多年平均洪峰流量分别为28500、48150和59400m³/s。自1951年以来,大通水 文站输沙总量呈阶段性减少,2003年三峡工程运行后减幅更加显著。2003—2018年大通水文站输沙总量 均值1.34亿t,与水库运行前1951—2002年的4.27亿t相比减幅达70%,见图3。







Fig. 3 The total sediment transport changes of Datong hydrological station in recent years

1.2.2 潮位特征 本河段属感潮河段,但距河口较远,潮波变形十分显著,潮汐作用相对较弱。据镇江北固山水位站近 40 余年资料统计,历年最高潮位 6.7 m,最低潮位-0.65 m,最大潮差 2.32 m,最小潮差 0 m,多年平均潮差为 0.96 m。潮位平均落潮历时与涨潮历时的比值为 3 : l,涨潮历时为 3.25 h,落潮历时为 9.17 h。 1.2.3 悬沙含沙量与泥沙粒径 根据实测资料统计,2010年枯季河段含沙量 0.03 kg/m³,悬移质中值粒径均值 0.008 mm,床沙中值粒径均值 0.15 mm。2013 年洪季含沙量 0.14~0.20 kg/m³,悬移质中值粒径范围 0.006~0.010 mm,床沙中值粒径均值 0.24 mm。2017 年洪季含沙量 0.05~0.09 kg/m³,悬移质中值粒径 0.013 mm,床沙中值粒径均值 0.18 mm。新水沙条件运行后,本河段含沙量显著减小,床沙中值粒 径变化不大,但悬移质中值粒径由 2010 年的 0.008 mm 增加至 2017 年的 0.013 mm,有加粗的趋势。

1.3 河道边界

本河段大部分岸段尤其北岸河床边界为现代长江冲积形成的岸滩,具有上层为河漫滩相亚黏土、下层 为河床相粉细砂的二元结构,抗冲性差、易被冲刷,也易形成崩窝,六圩弯道北岸历史上强烈崩退,和畅洲洲 体左缘也数次发生窝崩。和畅洲右汊—五峰山处于南岸为宁镇山脉北麓,土质较坚硬,江岸抗冲性较强。

2 和畅洲水道治理工程概况

2.1 2002—2003 年左汊口门控制工程

长江镇扬河段和畅洲左汊口门控制工程位于和畅 洲汊道左汊进口(位置见图 1),主体工程为一道变坡塑 枕潜坝,于 2002 年 6 月开工,2003 年 9 月完成全部主体 工程。坝顶平台高程自左岸至右岸分别为+4 m、-20 m 和+4 m,阻水面积比约 37%,坝顶宽度 10 m,总长度为 1 600 m,上、下游侧平均边坡为 1:2.5 和 1:3.0。潜坝 设计纵剖面结构型式见图 4。



2.2 2015—2017 年深水航道二期整治工程

和畅洲汊道是长江南京以下 12.5 m 深水航道 6 个重点整治碍航浅段之一,二期工程主体内容为在左汊 上中段新建两道变坡潜坝(见图 1)。新建 1#潜坝距离已建口门潜坝 2 100 m,1#与 2#潜坝相距 1 000 m,潜 坝结构为变坡型式,自左岸至右岸坝顶深槽高程分别为+4 m、-6 m、-18 m 和+4 m,两潜坝阻水面积比分别 为 44.0% 和 37.4%,潜堤断面见图 5。二期工程于 2015 年 6 月开工建设,2017 年 6 月整治建筑物工程交 工,2018 年 5 月试运行,2019 年 5 月实现竣工验收。





Fig. 5 Profiles of the two new submerged dams

3 近年来和畅洲汊道演变特征分析

和畅洲汊道历史上河势演变剧烈,河道演变与人类活动密切相关,上游六圩弯道在强烈干预下形成人 工河弯,和畅洲洲体形成独特的长方形外形。2003年以前,六圩弯道河岸基本稳定,深槽小幅摆动,河势总 体稳定;和畅洲汊道左汊占据绝对主汊地位,呈进一步发展态势,不利于左岸防洪与右岸经济发展。2003年 后,三峡水库蓄水运行,河段输沙量锐减,为遏制左汊继续扩大、右汊缓慢萎缩的趋势,改善右汊深水航道条 件,水利与交通部门先后实施了相应的整治工程,在新水沙条件与强烈的人工干预下,和畅洲汊道演变呈现 新的特征,且河床还在动态响应调整过程中。

3.1 六圩弯道

三峡水库蓄水后六圩弯道演变于 2003—2009 年、2009—2017 年、2017—2019 年间呈阶段性变化: (1)洲滩及岸线平面变化。在总体河势相对稳定的前提下,弯道北岸因崩岸出现局部岸线后退 (Lw14—15 断面);征润洲边滩先小幅淤积后明显冲刷后退;与原焦南航道连接的焦南串沟明显冲深,水道 内 0 m 线贯通;征润洲边滩外心滩淤涨淤高加快且有并滩迹象(见图 6)。



图 6 六圩弯道 2003—2019 年 0 m 线平面变化

Fig. 6 Plane changes of 0 m depth contour in Liuwei bend from 2003 to 2019

(2)深槽变化。2003年后六圩弯道深槽总体呈向南冲刷扩大之势,同时槽尾向南(右汊)偏转。以-30m 深槽为例,2004—2009年六圩河口以下槽身冲刷小幅扩大,和畅洲汊道分流区槽尾小幅上提且向右汊偏转, 2009年后整体明显展宽,槽尾向左汊下挫400余米,具体见图7。

(3)断面要素。2003年前,六圩弯道形态已基本适应长江来水来沙条件的变化,平均河床断面面积、平均水深、河槽容积等要素变动不大;2003—2016年,河床总体呈冲刷下切趋势,尤其是2010—2016年更为显著,平均断面面积扩大12%、平均水深增加2.1m,2016年后冲刷速率放缓,平均水深略有减少,见表2。 2010年后六圩弯道持续冲刷下切,是三峡工程运行后新水沙条件下,清水下泄引起的长距离冲刷在本河段的河床变化响应的结果。

(4)河床冲淤。2003—2009 年深槽冲刷为主、洲滩淤积为主(见图 6~9 和图 10(a)),总体呈"淤滩冲 槽"的特征,0m河槽容积保持在 4.7 亿 m³以内;2009—2016 年河床呈冲刷之势,征润洲尾冲刷尤为明显, 心滩则略有淤积,河槽容积突破 5.2 亿 m⁴(见图 8 和图 10(b));2017 年后左汊新建潜坝主体完工,河床下切 趋势变缓,下段深槽略有回淤,河床回淤 0.1 亿 m³(见图 8 和图 10(c)及(d)),2017 年与 2019 年 0 m 河槽容 积分别为 5.17 亿 m³ 和 5.19 亿 m³。六圩弯道河床冲淤变化主要受控于新水沙条件,但 2017 年后下段深槽 小幅回淤且南偏与新建潜坝工程后分流点上提相关。



图 7 六圩弯道 2003—2019 年-30 m 线平面变化 Fig. 7 Plane changes of -30 m depth contour in Liuwei bend from 2003 to 2019

3.2 和畅洲汊道

3.2.1 汉道分流比 历史上六圩弯道与和畅洲汊道 河势演变剧烈,和畅洲主支汉曾多次易位。1986年 前左汊为支汊,1977年人民滩鹅头切割后左汊持续 快速发展,至1986年分流比达50.2%,成为主汊,至 2002年3月实测分流比为76%。2003年左汊口门 控制工程实施后,左汊分流比下降约3%,达到了工 程的预期目标;至2010年,左汊分流比维持在72%~ 73%,随后2011—2014年缓慢回升至74%~75%; 2017年深水航道二期工程两道潜坝实施后,左汊分 流比下降约9%,至64%~66%,2019年1月实测值 为64%,潜坝限流效果显著。和畅洲汊道左汊分流 比历年变化见图9。

3.2.2 河床冲淤变化 在和畅洲左汊,河床冲淤变 化情况如下:

(1)2003—2015年: 2003年水利部门实施口门 2017.11 1 611 30 371 20.6 1.95 控制工程后, 左汊潜坝下游 4.5 km 范围内河床普遍 2019.04 1 675 30 463 20.2 2.02 冲刷, 强烈冲刷部位集中在坝下 2 km 范围内。根据 2014年7月实测水下地形资料, 潜坝下游 330 m 处河 床冲刷后最深点高程达到-62 m, 11 年以来最大累计冲刷深度达 20 m 以上, 见图 10(a)和(b)。

(2)2015—2019年:2015—2017年为左汊上中段深水航道新建两道潜坝施工期,新建两道潜坝间特别 是 2#潜坝下游侧河床局部冲刷显著,2#潜坝下游侧河床最大冲深达 23 m,冲刷幅度大于 10 m 的范围延伸 至 2#潜坝下游 2.7 km 处,孟家港以下左汊下段河床则以淤积为主;2017年以后左汊河床冲淤交替,冲刷速 率开始减缓,见图 10(c)和(d)。

表 2	六圩弯道近年来 0 m 河床断面要素	变化
		210

Tab. 2	Changes of 0 m riverbed profile of Liuwei bend				
日期	河宽/m	断面面积/m ²	水深/m	宽深比	
1994.05	1 649	26 563	17.3	2.34	
1996.05	1 540	27 195	18.9	2.07	
1998.09	1 626	28 083	18.8	2.14	
2000.09	1 620	27 973	19.1	2.10	
2002.08	1 637	26 952	18.3	2.21	
2004.10	1 635	27 526	18.5	2.19	
2006.05	1 638	27 386	18.3	2.21	
2008.08	1 633	27 338	18.5	2.19	
2009.11	1 609	27 466	19.0	2.11	
2010.03	1 622	27 626	18.9	2.13	
2011.01	1 667	27 882	18.7	2.19	
2011.10	1 536	28 630	20.1	1.95	
2012.12	1 595	29 094	19.9	2.00	
2013.07	1 610	29 471	20.0	2.00	
2014.07	1 587	29 350	20.1	1.98	
2015.11	1 613	30 401	20.5	1.96	
2016.11	1 600	30 901	21.0	1.91	
2017.11	1 611	30 371	20.6	1.95	
2019.04	1 675	30 463	20.2	2.02	





Fig. 10 Distribution of erosion and deposition depth of Hechangzhou branch in recent years

在和畅洲右汊,河床冲淤变化情况如下:2003—2009年左汊口门潜坝运行初期,右汊河床淤积减缓但仍 以缓慢淤积为主,2009—2015年间新水沙条件下清水冲刷效应逐步显现,右汊河床由缓慢淤积逐渐变为小 幅冲刷,冲刷首先发生于右汊中上段;2015年后,随着左汊新建潜坝逐渐施工至完工,右汊水流动力显著增

强,河床呈现普遍冲刷态势,尤其是进口段冲刷剧 烈,同时右汊凸岸边滩开始呈现冲刷之势,12.5 m 深 水航道航宽由 200 m 增加至 250 m,2019 年和畅洲 右汊航道运行几乎不需要维护,整治工程达到了较 为理想的效果。

3.2.3 河槽容积变化 2002—2019年, 左汊河槽容积呈小幅下降-缓慢增加-快速增加3个阶段。2015年和2017年0m河槽容积分别为2.586和2.828亿m³, 两年内冲刷达0.42亿m³, 2019年左汊河槽容积小幅回升, 与2016年量值相当(见图11)。



图 11 和畅洲左、右汊 0 m 河槽容积历年变化

Fig. 11 Statistics of channel capacity of Hechangzhu branch from 1994 to 2019

4 结 语

和畅洲汊道的河床演变与上游河势、来水来沙条件、河道边界及强烈的人工干预有关。随着三峡水库 蓄水后清水下泄的持续影响,河床逐渐呈现冲刷之势,为了控制河势和改善航道条件,左汊口门及上中段相 继修建了三道潜坝工程。新水沙条件与人类活动双重控制下,左汊迅速发展的势头得以控制,2003年第一 道口门潜坝和2017年两道潜坝工程后左汊分流比分别下降3%和10%,目前左汊分流比约64%。一方面, 潜坝限流作用显著,右汊水动力得以大幅增强,河床冲淤经历了缓慢淤积-由淤转冲-普遍冲刷,航道条件得 以明显改善;另一方面,潜坝近区水流紊动剧烈,潜坝间尤其最后一道潜坝下游河床发生了强烈的局部冲 刷,不利于河道边界稳定。同时上游六圩弯道冲刷虽然趋缓,但串沟和心滩有发育趋势。这些河道新的演 变特征给河势控制和整治工程效果维持带来潜在风险,应加强和畅洲水道整治工程段河床冲淤变化、岸坡 稳定和航道条件变化的监测工作,必要时采取措施确保整治建筑物的安全可靠,保障河势稳定和深水航道 的畅通。

参考文献:

- [1]尚倩倩,许慧,李国斌,等. 三峡水库蓄水前后嘉鱼水道河床演变[J]. 水利水运工程学报, 2016(5): 32-38. (SHANG Qianqian, XU Hui, LI Guobin, et al. Evolution analysis of Jiayu waterway before and after impoundment of Three Gorges reservoir[J]. Hydro-Science and Engineering, 2016(5): 32-38. (in Chinese))
- [2] 陈冬,陈一梅,黄召彪.长江下游黑沙洲南水道演变特征分析[J].水利水运工程学报, 2015(2): 84-90. (CHEN Dong, CHEN Yimei, HUANG Zhaobiao. Evolution characteristics analysis of Heishazhou southern waterway of the lower Yangtze River[J]. Hydro-Science and Engineering, 2015(2): 84-90. (in Chinese))
- [3] 栾华龙,刘同宦,黄卫东.水沙条件变化下长江下游典型江心洲汊道形态演变及趋势[J].长江科学院院报,2018,35(11):7-12. (LUAN Hualong, LIU Tonghuan, HUANG Weidong. Morphological evolution and trends of typical central bar channels in the lower Yangtze River under varying water and sediment discharge[J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2018, 35(11): 7-12. (in Chinese))
- [4] 魏林云,李强,谢静红. 长江下荆江监利河段乌龟洲汊道分流分沙变化及演变特征分析[J]. 水利水电快报, 2021, 42(2): 24-30. (WEI Linyun, LI Qiang, XIE Jinghong. Characteristic analysis of branch flow and sediment diversion of Wugui central bar in Jianli reach of Lower Jingjiang River of Yangtze River[J]. Express Water Resources & Hydropower Information, 2021, 42(2): 24-30. (in Chinese))
- [5] 刘杰,程海峰,韩露,等. 流域水沙变化和人类活动对长江口河槽演变的影响[J]. 水利水运工程学报, 2021(2): 1-9. (LIU Jie, CHENG Haifeng, HAN Lu, et al. New trends of river channel evolution of the Yangtze River Estuary under the influences of inflow and sediment variations and human activities[J]. Hydro-Science and Engineering, 2021(2): 1-9. (in Chinese))
- [6] 桑正浩, 揭向阳, 白海瑞. 镇扬河段和畅洲汊道整治探究[J]. 中国水运, 2014, 14(9): 302-303. (SANG Zhenghao, JIE Xiangyang, BAI Hairui. Regulation of Hechangzhou branch of Zhengyang reach[J]. China Water Transport, 2014, 14(9): 302-303. (in Chinese))
- [7] 窦臻,张增发. 长江和畅洲左汊潜坝工程对汊道演变的影响[J]. 长江科学院院报, 2012, 29(10): 21-27. (DOU Zhen, ZHANG Zengfa. Effect of submerged dike in the left branch at Hechang sandbar on the evolution of river branches[J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2012, 29(10): 21-27. (in Chinese))
- [8] 杨芳丽. 和畅洲段分流比及河槽容积与航道条件关系研究[J]. 人民长江, 2015, 46(17): 10-14. (YANG Fangli. Study on relationship of diversion ratio, channel capacity and waterway condition of Hechangzhou waterway[J]. Yangtze River, 2015, 46(17): 10-14. (in Chinese))
- [9] 杨芳丽, 付中敏, 朱立俊, 等. 和畅洲汊道近期演变及航道整治方案设想[J]. 泥沙研究, 2012(4): 63-68. (YANG Fangli, FU Zhongmin, ZHU Lijun, et al. Study of recent river evolution and waterway regulation of Hechangzhou branch channel[J].

Journal of Sediment Research, 2012(4): 63-68. (in Chinese))

- [10] 王建中, 范红霞, 朱立俊, 等. 和畅洲汊道深水航道整治右汊水动力改善措施分析[J]. 水运工程, 2014(9): 11-17. (WANG Jianzhong, FAN Hongxia, ZHU Lijun, et al. Hydrodynamic improvement measures of channel regulation of the right branch of Hechangzhou waterway[J]. Port & Waterway Engineering, 2014(9): 11-17. (in Chinese))
- [11] 窦希萍, 缴健, 储鏖, 等. 长江口水沙变化与趋势预测[J]. 海洋工程, 2020, 38(4): 2-10. (DOU Xiping, JIAO Jian, CHU Ao, et al. Review of hydro-sediment change and tendency in Yangtze estuary[J]. The Ocean Engineering, 2020, 38(4): 2-10. (in Chinese))
- [12] 郭文献, 李越, 王鸿翔. 近60年来长江入海水沙演变规律及影响因素分析[J]. 中国农村水利水电, 2019(7): 60-65. (GUO Wenxian, LI Yue, WANG Hongxiang. Driving factors analysis of the evolution of runoff and sediment at Datong Station in resent 60 years[J]. China Rural Water and Hydropower, 2019(7): 60-65. (in Chinese))
- [13] 韩玉芳, 窦希萍. 长江口综合治理历程及思考[J]. 海洋工程, 2020, 38(4): 11-18. (HAN Yufang, DOU Xiping. The process and prospect of comprehensive control of Yangtze estuary[J]. The Ocean Engineering, 2020, 38(4): 11-18. (in Chinese))

Riverbed evolution characteristics in the Hechangzhou braided reach under new flow-sediment conditions and waterway regulations

FAN Hongxia, WANG Jianzhong, ZHU Lijun

(Key Laboratory of Port, Waterway and Sedimentation Engineering of MOT, Nanjing Hydraulic Research Institute, Nanjing 210029, China)

Abstract: The Hechangzhou river reach is a typical braided reach and one of the most violently changed reaches in the lower reaches of the Yangtze River. After the impoundment of Three Gorges Dam, the sediment outflow decreased greatly, the new features of river bed evolution showed up and the navigation conditions changed accordingly in Hechangzhou braided reach. In order to restrain the scour development in the left branch and improve the navigation conditions in the right branch channel, three underwater submerged dams in the left branch were successively built. Based on a large amount of measured data, the evolution characteristics of Hechangzhou braided reach were analyzed. Results show that the riverbed in the Liuwei reach continued to cut down in 2009, accompanied by occurrences of bank line collapse and development of central bar. The control effect of three submerged dams is significant, and the measured diversion ratio of left branch in 2019 was about 64%, 12% lower than that of the highest 76% in 2002. The riverbed in the right branch changed from slow deposition to general scour, and the navigation conditions were improved. However, the left branch has experienced a significant scour in the local reach and two bank collapse events happened, which should be paid enough attention to.

Key words: Hechangzhou river reach; new water and sediment conditions; waterway regulations; evolution characteristics